


# Users manual/Használati útmutató

## Proud Mary booster



1. DC 12V power connector (centre negative, 5.5/2.5 mm). We recommend the use of the Hunor power supplies!
2. Tube socket with tube.
3. Output 6.3mm jack connector.
4. Input 6.3mm jack connector.
5. Level pot, adjust the gain of the tube booster.
6. Effect ON/OFF state indicator LED.
7. Footswitch for switching effect ON/OFF.

1. DC 12V (center negatív, 5.5/2.5mm) tápcsatlakozó.
2. Elektroncső.
3. Kimenet, 6.3mm jack csatlakozó.
4. Bemenet, 6.3mm jack csatlakozó.
5. Level potenciométer az effekt szintjének beállításához
6. Effekt BE/KI állapotjelző LED
7. Lábkapcsoló az effekt BE/KI kapcsolásához.